Wheel Inspection Report - 4 Axle / 6 Axle

1504

Date: 7/27/2022

Left Wheel

#	Defect	Rim Thickness	Flange Thickness	Flange Height	Refer Groove	Shim	Journal Box Date	Tread Wear
1		3"	1 3/8"	1 3/16"	36			1/8"
2		1 7/8"	1 5/16"	1 3/16"	36			3/16"
3		1 7/8"	1 1/4"	1 7/16"	36			3/16"
4		2 7/8"	1 1/4"	1 1/4"	36			1/8"
5								
6								

Right Wheel

#	Defect	Rim Thickness	Flange Thickness	Flange Height	Refer Groove	Shim	Journal Box Date	Tread Wear
1		2 15/16"	1 5/16"	1 3/16"	36			1/8"
2		1 7/8"	1 7/16"	1 1/4"	36			1/8"
3	High Flange	1 15/16"	1 1/16"	1 9/16"	36			3/16"
4		2 15/16"	1 5/16"	1 1/4"	36			1/8"
5								
6								